



ANEXO TECNICO No. 6
PROCESO DNDA 053-2014

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Mantenimiento locativo que incluye elaboración e instalación de tarimas en madera, adecuación de redes y accesorios necesarios a todo costo del bien inmueble propiedad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el sector ubicado al costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I. con el fin de extender el uso de las salas de arbitraje, para el desarrollo de los procesos adelantados en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, otorgadas a la Entidad en virtud del Artículo 24 del Código General del Proceso, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el alcance del objeto, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el alcance del, estudio previo e invitación pública.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | MEDIDAS | UND | AREA | ENTERADOS-CUMPLIMOS Y NOS COMPROMETEMOS CUMPLE (Diligenciar en cada fila) |
|--|--|--|------------------------|-----|-------|---|
| 1.0 SALAS DE CONCILIACION A EXTENSIÓN SERVICIOS A PROCESOS ADELANTADOS EN EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES | | | | | | |
| 1.1 | Tarima en madera con piso en vinilo. | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | 1-470X150 1-620X200 | M2 | 19,45 | |
| 1.2 | Superficie de trabajo | Mesa para Juez | 1-150X60 | Und | 2,00 | |
| 1.3 | Desmante, adecuacion y reinstalacion puestos de trabajo. | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | Und | 6,00 | |
| 1.4 | Costado metálico | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | Und | 4,00 | |
| 1.5 | Falda metálico | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | Und | 6,00 | |

I T:\2014\E-4 Compras\E-4.5 Mínima Cuantía\E-4.5.2 Servicios\E-4.5.2.1 Mantenimientos\Mantenimiento Salas conciliación Dic 12-14\8 ANEXO 6 Tecnico mto Dic 15-14.doc



| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|-------|--|
| 1.6 | Desmante, adecuación y reinstalación puntos eléctricos, voz y datos. | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | Und | 8,00 | |
| 1.7 | Demolición de piso y conformación para canaleta y toma de piso | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | MI | 18,00 | |
| 1.8 | Piso en porcelanato | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | M2 | 6,00 | |
| 1.9 | Logo en vidrio templado | costado sur occidental del piso 17 del E.C.C.I | | Und | 2,00 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
NIT.